



## FICHE DE VERIFICATION :

### EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité, gants, lunettes de protection, casque de chantier, masque inhalateur isolant) sont des équipements de sécurité essentiels pour protéger les travailleurs contre les risques professionnels.

Voici les points à vérifier pour s'assurer que les EPI sont en bon état :

1. **Examinez** visuellement l'EPI pour détecter des signes de dommages, tels que des fissures, des déchirures, des éraflures, ou tout autre signe de détérioration sévère.
2. **Vérifiez** que les sangles, les crochets et les boucles sont en bon état et fonctionnent correctement.
3. **Assurez-vous** que les garnitures et les coussinets à l'intérieur de l'EPI sont en bon état et ne présentent pas de signes de déchirures ou de dégradation.
4. **Vérifiez** que la taille et la forme de l'EPI correspondent à celles du travailleur et que l'EPI convient correctement.
5. **Vérifiez** que l'EPI est propre et exempte de saleté, de débris ou de tout autre matériau qui pourrait compromettre sa fonction de protection.
6. **Vérifiez** que toutes les pièces et les accessoires de l'EPI sont présents et fonctionnent correctement, tels que les filtres, les valves et les connexions.
7. **Vérifiez** la date de fabrication de l'EPI et la date de péremption ou la date de remplacement recommandée.
8. **Vérifiez** que l'EPI est conforme aux normes et aux réglementations de sécurité en vigueur.



**⚠ Si vous constatez l'une des anomalies énoncées ci-dessus, l'EPI ne peut plus garantir votre sécurité.**

Lorsque vous constatez qu'un EPI ne peut plus garantir votre sécurité correctement, veuillez ne plus l'utiliser et avertir votre supérieur hiérarchique.